

รายงานประจำเดือน เมษายน

ประจำเดือน :

พจนานุกรม

[illegible]

****ให้ทำรายงานบทคัดย่อหลังจากจบการะกิจ****

များ

เด็ก/อนุบาล

ผู้ว่าราชการเมือง

หัวหน้าฝ่ายติดตาม

ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง



รายงานการตรวจสอบสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 17

สถานี N.8
ที่ตั้ง อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
แม่น้ำ น่าน
Z.G. 19.8 ม.
พิกัด N 16.04833 E 100.37611
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 20 เม.ย. 63
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลูกลอย
หมายเลขซีม 0610032735
เสาระดับอ่านค่าได้ 1.20 เมตร
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

จัดทำเลขครุฑฯ และตรวจเช็คเครื่องมือ

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด	เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ	แบบ	ลูกลอย	หมายเลข S/N
ยี่ห้อ	-			
สภาพ		การทำงาน	เครื่องส่งข้อมูลระดับน้ำที่เครื่องวัดเสาระดับไม่ตรงกับสลิงค้ำ	
ค่าของเครื่องวัด	ปกติ	ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ	ตรงกับเครื่องวัด RADA	

ปรับเปลี่ยน/แก้ไข แก้ไขสลิงติดตั้งปรับตั้งค่าระดับน้ำให้ตรงเครื่องออนไลน์และส่งข้อมูลตรงกับเครื่อง RADA

หมายเหตุ แผ่นไม้ค้ำระดับน้ำไม่สามารถอ่านระดับน้ำที่แผ่นระดับได้

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0245
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า 3.7 v	หมายเลข S/N	16-103
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า 19.58 v	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า 13.02	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Hyques solutions P/L	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	16-501

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

☒ ผลการตรวจสอบ
ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(นายไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปัญญ)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก สุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 2

สถานี N.24A
ที่ตั้ง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ น่าน
Z.G. 40.71 ม.
พิกัด N 16.84722 E 100.51278
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 1 เม.ย. 63
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ bubble gage
หมายเลขจิม 0879203665
เสาระดับอ่านค่าได้ 1.09 เมตร
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

จัดทำเลขครุฑที่และตรวจเช็คเครื่องมือ

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ -
สภาพ -
ค่าของเครื่องวัด ปกติ
การทำงานของเครื่องวัด -
ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ -
ตรง
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข บูทเครื่องให้กลับมาออนไลน์และตั้งค่าระดับน้ำให้ตรงกับเสาระดับกลับมาออนไลน์และส่งข้อมูลตรงกับเสาระดับ
หมายเหตุ

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0285
2 Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า 3.7 v	หมายเลข S/N	-
3 Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4 Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า 19.58 v	หมายเลข S/N	-
5 Battery	-	สภาพ/วัดค่า 13.02	หมายเลข S/N	-
6 Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

☒ ผลการตรวจสอบ
ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(นายไอศวรรย์ จันทวงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 5

สถานี N.36
ที่ตั้ง อ. นครไทย จ. พิจิตร
แม่น้ำ น่าน
Z.G. 191.88 ม.
พิกัด N 17.085 E 100.82472
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 1 เม.ย. 2563
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลูกลอย
หมายเลขซีม 0610032769
เสาระดับอ่านค่าได้ 1.74 เมตร
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

จัดทำเลขครุฑฯ และตรวจเช็คเครื่องมือ

เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ -
สภาพ
ค่าของเครื่องวัด ปกติ
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข บูทเครื่องใหม่เพื่อกลับมาออนไลน์
หมายเหตุ สัญญาณไม่ได้กลับมาออนไลน์

ข้อมูลเครื่องวัด

แบบ	ลูกลอย	หมายเลข S/N
การทำงาน	วันเวลาไม่ตรง เครื่องไม่ออนไลน์ ไม่ส่งข้อมูล	
ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ		ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

อุปกรณ์	ยี่ห้อ	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	หมายเหตุ
1 Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0246
2 Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า 3.7 v	หมายเลข S/N	16-104
3 Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0422
4 Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า 19.58 v	หมายเลข S/N	-
5 Battery	-	สภาพ/วัดค่า 13.02	หมายเลข S/N	-
6 Rain	Hyques solutions P/L	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	16-520

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

☒ ผลการตรวจสอบ
ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(นายไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปิญญ)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก สุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 6

สถานี N.43
ที่ตั้ง อ. เนินมะปราง จ. พิจิตรโลก
แม่น้ำ น่าน
Z.G. 50.06 ม.
พิกัด N 16.69222 E 100.67086
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 2 เม.ย. 63
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลูกลอย
หมายเลขซีมี 0610032848
เสาระดับอ่านค่าได้ 1.41 เมตร
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

จัดทำเลขครุภัณฑ์และตรวจเช็คเครื่องมือ

ข้อมูลเครื่องวัด				
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ	แบบ	ลูกลอย	หมายเลข S/N	
ยี่ห้อ -				
สภาพ	การทำงาน	เครื่องไม่ส่งข้อมูลระดับน้ำเสาระดับและเครื่องวัดไม่ตรงกัน		
ค่าของเครื่องวัด ปกติ	ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ			
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข บุกเครื่องให้กลับมาออนไลน์				
หมายเหตุ ไม่กลับมาออนไลน์บริเวณโคกเพื่อเครื่องวัดระดับน้ำมีสวะจำนวนมาก				
อุปกรณ์อื่นในสถานี				
1 Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0248
2 Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า 3.7 v	หมายเลข S/N	16-106
3 Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0447
4 Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า 19.58 v	หมายเลข S/N	-
5 Battery	-	สภาพ/วัดค่า 13.02	หมายเลข S/N	-
6 Rain	Hyques solutions P/L	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	16-513

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

20 เม.ย. 63

(นายไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

21 เม.ย. 63

(นายอาทิตย์ ปิฎญโญ)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสอบสถานีสูบน้ำ
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 7

สถานี N.55
ที่ตั้ง อ. ขาดิระการ จ. พิจิตรโลก
แม่น้ำ น่าน
Z.G. 182.83 ม.
พิกัด N 17.25306 E 100.62833
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 2 เม.ย. 63
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลูกลอย
หมายเลขซีม 0610032926
เสาระดับอ่านค่าได้ 2.91 เมตร
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

จัดทำเลขครุฑฯ และตรวจเช็คเครื่องมือ

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ

แบบ

ลูกลอย

หมายเลข S/N

ยี่ห้อ -

สภาพ

การทำงาน เครื่องออนไลน์ส่งข้อมูลระดับน้ำที่เสาระดับและเครื่องวัดตรงกัน

ค่าของเครื่องวัด ปกติ

ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ

ตรง

ปรับเปลี่ยน/แก้ไข ตรวจเช็คเครื่องมือปรับตั้งค่าระดับน้ำเครื่องวัดให้ตรงกับเสาระดับ

หมายเหตุ

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0230
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	3.7 v	หมายเลข S/N 16-108
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0429
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	19.58 v	หมายเลข S/N -
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	13.02	หมายเลข S/N -
6	Rain	Hyques solutions P/L	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	16-511

สถานีสูบน้ำของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน



ผลการตรวจสอบ

ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(นายไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสูบน้ำ

(นายอาทิตย์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 8

สถานี N.56
ที่ตั้ง อ. เนินมะปราง จ. พิจิตร
แม่น้ำ น่าน
Z.G.
พิกัด N 16.70694 E 100.57778
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 2 เม.ย. 63
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลูกลอย
หมายเลขซีม 0610032620
เสาระดับอ่านค่าได้ น้ำไม่มี
สมุดบันทึกประจำวัน

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

จัดทำเลขครุฑฯ และตรวจเช็คเครื่องมือ

เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ -
สภาพ
ค่าของเครื่องวัด ปกติ
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข บุกเครื่องให้กลับมาออนไลน์
หมายเหตุ ไม่กลับมาออนไลน์และไม่ส่งข้อมูลEMBESไม่ติดไฟไม่เข้า

ข้อมูลเครื่องวัด

แบบ ลูกลอย หมายเลข S/N -

การทำงาน เครื่องไม่ออนไลน์ไม่ส่งข้อมูลระดับน้ำEMBESไม่ติดไฟไม่เข้า
ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0242
2 Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	3.7 v	หมายเลข S/N 16-100
3 Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0439
4 Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	19.58 v	หมายเลข S/N -
5 Battery	-	สภาพ/วัดค่า	13.02	หมายเลข S/N -
6 Rain	0	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

นายไศสรชัย จันทร์พงษ์

(นายไศสรชัย จันทร์พงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

นายอาทิตย์ ปัญญา

(นายอาทิตย์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 9

สถานี N.58
ที่ตั้ง อ. นครไทย จ. พิจิตรโลก
แม่น้ำ น่าน
Z.G. 208.36 ม.
พิกัด N 17.14722 E 100.93
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 1 เม.ย. 63
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลูกลอย
หมายเลขซีม 0610032541
เสาระดับอ่านค่าได้ ไม่มีน้ำ
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

จัดทำเลขครุฑที่ตรวจเช็คเครื่องมือ

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ -
สภาพ
ค่าของเครื่องวัด ปกติ
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข นำสลิ้งขึ้น(แต่ไม่สามารถนำขึ้นได้)
หมายเหตุ สลิ้งเครื่องวัดระดับน้ำหลุดไม่สามารถเอาขึ้นได้(ต้องไปทำการติดตั้งสลิ้ง)

แบบ ลูกลอย

หมายเลข S/N

การทำงาน สัญญาณดีไม่ส่งข้อมูล
ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0209
2 Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า 3.7 v	หมายเลข S/N	16-98
3 Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0433
4 Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า 19.58 v	หมายเลข S/N	-
5 Battery	-	สภาพ/วัดค่า 13.02	หมายเลข S/N	-
6 Rain	Hyques solutions P/L	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	16-518

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(นายโอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก คุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาลพระพหณฑลพหะนอตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 10

สถานี N.59
ที่ตั้ง อ. นครไทย จ. พิจนุโลก
แม่น้ำ น่าน
Z.G. 197.68 ม.
พิกัด N 17.02861 E 100.83778
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 1 เม.ย. 63
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลูกลอย
หมายเลขซิม 0610032656
เสาระดับอ่านค่าได้ 3.28 เมตร
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

จัดทำเลขครุฑ์และตรวจเช็คเครื่องมือ

เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ -
สภาพ
ค่าของเครื่องวัด ปกติ
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข บูทเครื่องให้กลับมาออนไลน์
หมายเหตุ ไม่กลับมาออนไลน์

ข้อมูลเครื่องวัด

แบบ ลูกลอย หมายเลข S/N -

การทำงาน เวลาวันที่ไม่ตรงเครื่องไม่ออนไลน์ส่งข้อมูล
ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0243
2 Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	3.7 v	หมายเลข S/N 16-101
3 Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0445
4 Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	19.58 v	หมายเลข S/N -
5 Battery	-	สภาพ/วัดค่า	13.02	หมายเลข S/N -
6 Rain	Hyques solutions P/L	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	16-519

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาลพระพหณฑลพหะนอตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลพระพหณฑล

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(นายไอลสรณ์ จันทวงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 11

สถานี N.62
ที่ตั้ง อ. ขาดิระการ จ. พิจิตร
แม่น้ำ น่าน
Z.G. 190.31 ม.
พิกัด N 17.24583 E 100.53528
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 2 เม.ย. 63
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลูกลอย
หมายเลขซีม 0610032892
เสาระดับย่านค่าได้ ไม่มีน้ำ
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

จัดทำเลขครุฑและตรวจเช็คเครื่องมือ

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ -

แบบ ลูกลอย

หมายเลข S/N

-

สภาพ

การทำงาน เครื่องไม่ส่งข้อมูลระดับน้ำ

ค่าของเครื่องวัด ปกติ

ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ

ปรับเปลี่ยน/แก้ไข บูทเครื่องให้กลับมาออนไลน์

หมายเหตุ ไม่กลับมาออนไลน์สัญญาณไม่มี

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0249
2 Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	3.7 v	หมายเลข S/N 16-107
3 Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0423
4 Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	19.58 v	หมายเลข S/N -
5 Battery	-	สภาพ/วัดค่า	13.02	หมายเลข S/N -
6 Rain	Hyques solutions P/L	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	16-515

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

20/04/63

(นายไอศวรรย์ จันทวงษ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

20/04/63

(นายอาทิตย์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 29

สถานี N.69
ที่ตั้ง อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
แม่น้ำ น่าน
Z.G. 390.51
พิกัด N 17.31694 E 100.84833
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 1 เม.ย. 63
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลูกลอย
หมายเลขซิม 0610032701
เสาระดับอ่านค่าได้ น้ำไม่เข้าแผ่นระดับ
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

จัดทำเลขครุฑฯ และตรวจเช็คเครื่องมือ

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ -
สภาพ
ค่าของเครื่องวัด ปกติ
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข บุกเครื่องให้กลับมาออนไลน์
หมายเหตุ สัญญาณไม่ดี

แบบ ลูกลอย หมายเลข S/N -
การทำงาน เวลาวันที่ไม่ตรงเครื่องไม่ออนไลน์ไม่ส่งข้อมูล
ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0244
2 Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า 3.7 v	หมายเลข S/N	16-102
3 Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0431
4 Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า 19.58 v	หมายเลข S/N	-
5 Battery	-	สภาพ/วัดค่า 13.02	หมายเลข S/N	-
6 Rain	Hyques solutions P/L	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	16-517

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(นายไอศวรรย์ จันทพงษ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 14

สถานี N.70
ที่ตั้ง อ. ขาดกระการ จ. พิจิตรโลก
แม่น้ำ น่าน
Z.G. 188.21 ม.
พิกัด N 17.30778 E 100.64222
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 2 เม.ย. 63
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลูกลอย
หมายเลขซีม 0610032586
เสาระดับอ่านค่าได้ น้ำไม่เข้าแผ่นระดับ
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

จัดทำเลขครุฑฯ และตรวจเช็คเครื่องมือ

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ -
สภาพ
ค่าของเครื่องวัด ปกติ
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข ตรวจเช็คเครื่องมือ
หมายเหตุ น้ำไม่เข้าท่อเครื่องวัดระดับน้ำ

แบบ ลูกลอย หมายเลข S/N -
การทำงาน เครื่องออนไลน์ส่งข้อมูลระดับน้ำ น้ำไม่เข้าท่อเครื่องวัดระดับ น้ำไม่เข้าเสาระดับ
ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0241
2 Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	3.7 v	หมายเลข S/N 16-99
3 Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0438
4 Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	19.58 v	หมายเลข S/N -
5 Battery	-	สภาพ/วัดค่า	13.02	หมายเลข S/N -
6 Rain	Hyques solutions P/L	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	16-512

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

☒ ผลการตรวจสอบ
☐ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(นายโอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปิญโญ)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสอบสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 15

สถานี N.71
ที่ตั้ง อ. ขาดิระการ จ. พิจิตรโลก
แม่น้ำ น่าน
Z.G. 221.08 ม.
พิกัด N 17.40722 E 100.51139
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 2 เม.ย. 63
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลูกลอย
หมายเลขซีม 0610032507
เสาระดับอ่านค่าได้ ไม่มีน้ำ
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

จัดทำเลขครุภัณฑ์และตรวจเช็คเครื่องมือ

เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ -
สภาพ
ค่าของเครื่องวัด ปกติ
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข ตรวจเช็คเครื่องมือ
หมายเหตุ น้ำไม่มีเครื่องออนไลน์ส่งข้อมูลดี

ข้อมูลเครื่องวัด

แบบ ลูกลอย

หมายเลข S/N

การทำงาน เครื่องออนไลน์ส่งข้อมูลระดับน้ำดีไม่มีน้ำ
ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0208
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า 3.7 v	หมายเลข S/N	16-97
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0426
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า 19.58 v	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า 13.02	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Hyques solutions P/L	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	16-516

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

☒ ผลการตรวจสอบ
ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(นายไศสรชัย จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปัญญ)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสอบสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 19

สถานี N.81
ที่ตั้ง อ. ขาดิระการ จ. พิจิตรโลก
แม่น้ำ น่าน
Z.G. 160.26 ม.
พิกัด N 17.12861 E 100.58806
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 2 เม.ย. 63
เครื่องวัด ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลูกลอย
หมายเลขซีม -
เสาระดับอ่านค่าได้ 0.90 เมตร
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

ทางผ่านแนวตรวจเช็คเครื่องมือ

เครื่องวัด ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ Unidata
สภาพ
ค่าของเครื่องวัด ปกติ
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข ตรวจเช็คเครื่องมือและตั้งค่าระดับน้ำให้ตรงกับเสาระดับ
หมายเหตุ

ข้อมูลเครื่องวัด

แบบ ลูกลอย หมายเลข S/N -

การทำงาน เครื่องออนไลน์ส่งข้อมูลระดับน้ำ
ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2 Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	3.7 v	หมายเลข S/N -
3 Charger	-	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N -
4 Solar Cell	Sunterch	สภาพ/วัดค่า	19.58 v	หมายเลข S/N -
5 Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	13.02	หมายเลข S/N -
6 Rain	-	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N -

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

☒ ผลการตรวจสอบ
ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(นายไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก สุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 1

สถานี N.12A
ที่ตั้ง อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
แม่น้ำ น่าน
Z.G. 69 ม.
พิกัด N 17.73694 E 100.53167
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 27 เม.ย. 63
เครื่องวัด -
ติดตั้งแบบ -
หมายเลขซีม -
เสาระดับอ่านค่าได้ 1.48
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

ตรวจเช็คเครื่องมือจัดทำเลขครุภัณฑ์

เครื่องวัด -
ยี่ห้อ -
สภาพ
ค่าของเครื่องวัด ปกติ
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข
หมายเหตุ

ข้อมูลเครื่องวัด
แบบ - หมายเลข S/N -
การทำงาน ออนไลน์ส่งข้อมูลดี
ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0399
2 Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	3.7 v	หมายเลข S/N -
3 Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4 Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	19.58 v	หมายเลข S/N -
5 Battery	-	สภาพ/วัดค่า	13.02	หมายเลข S/N -
6 Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

☒ ผลการตรวจสอบ
ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(นายไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปัญไญ)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 20

สถานี S.3
ที่ตั้ง อ. หสมสัก จ. เพชรบูรณ์
แม่น้ำ ป่าสัก
Z.G. 136.63 ม.
พิกัด N 16.78153 E 101.24667
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 27 เม.ย. 63
เครื่องวัด ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลูกลอย
หมายเลขเข็ม -
เสาระดับอ่านค่าได้ 3.7
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน :

หลัง



นำสิ่งขึ้นตรวจเช็คเครื่องมือ

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ Unidata

แบบ

ลูกลอย

หมายเลข S/N

-

สภาพ

การทำงาน ออนไลน์ส่งข้อมูลถึงเครื่องวัดหลุดเครื่องวัดน้ำฝนอุดตัน
ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ

ตรง

ค่าของเครื่องวัด ปกติ

ปรับเปลี่ยน/แก้ไข นำสิ่งขึ้นแต่ไม่สามารถนำขึ้นได้ล้างทำความสะอาดเครื่องวัดน้ำฝน

หมายเหตุ รอย้ายไปติดตั้ง N.73

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	3.7 v	หมายเลข S/N -
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	Sunterch	สภาพ/วัดค่า	19.58 v	หมายเลข S/N -
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	13.02	หมายเลข S/N -
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

☒ ผลการตรวจสอบ
ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(นายไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปัญญ)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 33

สถานี S.33
ที่ตั้ง อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์
แม่น้ำ ป่าสัก
Z.G. 190.09 ม.
พิกัด N 17.00444 E 101.35278
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 27 เม.ย. 63
เครื่องวัด ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลูกลอย
หมายเลขซีม -
เสาระดับอ่านค่าได้ 1.39
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

ซ่อมแซมท่อเครื่องวัดเปลี่ยนผ่านMODEMและบูทเครื่องใหม่

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด ระดับน้ำอัตโนมัติ

ยี่ห้อ Unidata

สภาพ

ค่าของเครื่องวัด ปกติ

ปรับเปลี่ยน/แก้ไข เปลี่ยนผ่านMODEMและบูทเครื่องใหม่

หมายเหตุ

แบบ

ลูกลอย

หมายเลข S/N

-

การทำงาน เครื่องกลับมาออนไลน์และส่งข้อมูลดี

ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ

ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem Neon

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

-

2 Data Logger -

สภาพ/วัดค่า

3.7 v

หมายเลข S/N

-

3 Charger -

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

-

4 Solar Cell Sunterch

สภาพ/วัดค่า

19.58 v

หมายเลข S/N

-

5 Battery Shimistu

สภาพ/วัดค่า

13.02

หมายเลข S/N

-

6 Rain Rain

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

☒ ผลการตรวจสอบ
☐ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(นายไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปิญญ)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสอบสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 16

สถานี N.73
ที่ตั้ง อ. เข้าค้อ จ. เพชรบูรณ์
แม่น้ำ น่าน
Z.G. 684.52 ม.
พิกัด N 16.56917 E 100.89167
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 27 เม.ย. 63
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ -
หมายเลขซิม -
เสาระดับอ่านค่าได้ 1.06
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

เก็บเครื่องมือที่เสียหายจากอุทกภัยกลับมาจัดเก็บที่ศูนย์

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ -

แบบ -

หมายเลข S/N -

สภาพ

การทำงาน เสียหายจากอุทกภัย

ค่าของเครื่องวัด

ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ

ปรับเปลี่ยน/แก้ไข ดูสถานที่เพื่อทำการติดตั้งใหม่

หมายเหตุ รอย้ายจาก S.3 มาติดตั้งใหม่

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem -
2 Data Logger -
3 Charger -
4 Solar Cell -
5 Battery -
6 Rain -

สภาพ/วัดค่า
สภาพ/วัดค่า 3.7 v
สภาพ/วัดค่า
สภาพ/วัดค่า 19.58 v
สภาพ/วัดค่า 13.02
สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N -
หมายเลข S/N -
หมายเลข S/N -
หมายเลข S/N -
หมายเลข S/N -
หมายเลข S/N -

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

☒ ผลการตรวจสอบ
☐ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(นายไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปิณฑุ)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสอบสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 15

สถานี N.83
ที่ตั้ง อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
แม่น้ำ น่าน
Z.G.
พิกัด N 17.89289 E 100.354
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 30 เม.ย. 63
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ Radar
หมายเลขซิม -
เสาระดับอ่านค่าได้ น้ำไม่มี
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

เปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่(ของN.10)

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ

แบบ

Radar

หมายเลข S/N

-

ยี่ห้อ Sommer

สภาพ

การทำงาน กลับมาออนไลน์ส่งข้อมูลดี

ค่าของเครื่องวัด ปกติ

ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ

ปรับเปลี่ยน/แก้ไข เปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่(ของN.10)เช็คค่าระดับน้ำให้เป็น0.00

หมายเหตุ

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050385807
2 Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	3.7 v	หมายเลข S/N 9160132
3 Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AD003340530409
4 Solar Cell	Suntech	สภาพ/วัดค่า	19.58 v	หมายเลข S/N -
5 Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	13.02	หมายเลข S/N -
6 Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

☒ ผลการตรวจสอบ
☐ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(นายไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาลพพรานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 27

สถานี Y.14 (N.82)
ที่ตั้ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
แม่น้ำ ยม
Z.G. 65.1 ม.
พิกัด N 17.59536 E 99.71633
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 30 เม.ย. 63
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ Radar
หมายเลขซีม -
เสาระดับอ่านค่าได้ 0.27
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

ย้ายจาก Y14 ไปติดตั้งที่ N.82

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ Sommer
สภาพ
ค่าของเครื่องวัด ปกติ
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข ย้ายจาก Y14 ไปติดตั้งที่ N.82
หมายเหตุ รอเปลี่ยนชื่อสถานี

แบบ	Radar	หมายเลข S/N	50150043
การทำงาน	ออนไลน์ส่งข้อมูล		
ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ		ตรง	

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050271973
2 Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	3.7 v	หมายเลข S/N 44150061
3 Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AC003325531401
4 Solar Cell	Suntech	สภาพ/วัดค่า	19.58 v	หมายเลข S/N -
5 Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	13.02	หมายเลข S/N -
6 Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาลพพรานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาลพพราน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(นายไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปญญ)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ