

รายงานประจำเดือน ธันวาคม

แผนปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุงระบบโทรมาตร ศูนย์พักพิงวิทยาลัยสหประชาภาคเหนือตอนล่าง

ประจำเดือน : ธันวาคม

ลำดับที่	ภารกิจที่ปฏิบัติ	วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	N.24A เดินท่อก๊าซไนโตรเจนใหม่ทั้งระบบ							X																									
2	N.24A เดินท่อก๊าซไนโตรเจนใหม่ทั้งระบบ								X																								
3	Y.16 เดินท่อก๊าซไนโตรเจนใหม่ทั้งระบบ														X																		
4	Y.16 เดินท่อก๊าซไนโตรเจนใหม่ทั้งระบบ															X																	
5	ซ่อมแซม N.7A																					X											
6	เปลี่ยนเครื่องวัดระดับน้ำ N.7A ใหม่																										X						
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	

ให้ทำรายงานทุกครั้งหลังจากจบภารกิจ

ผ่าน

เห็นชอบ/อนุมัติ

(*Zawar*) (*Om*) (*Si*)
หัวหน้าทีมโทรมาตร หัวหน้าฝ่ายติดตาม ผอ.ฯ.ภาคเหนือตอนล่าง



รายงานการตรวจสอบสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาและสารสนเทศน้ำภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 14

สถานี N.7A
ที่ตั้ง อ. เมือง จ. พิจิตร
แม่น้ำ น่าน
Z.G. 26 ม.
พิกัด N 16.46953 E 100.33081
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 26-Dec-63
เครื่องวัด ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลูกลอย
หมายเลขจิม 0856609102
เสาระดับอ่านค่าได้
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

เปลี่ยนเครื่องวัดระดับน้ำใหม่ที่เสียหายจากเดิมเข้าไปทำรัง

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด ระดับน้ำอัตโนมัติ	แบบ	ลูกลอย	หมายเลข S/N	-
ยี่ห้อ Unidata				
สภาพ ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปรกติดี	การทำงาน	ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปรกติดี		
ค่าของเครื่องวัด	ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ	ตรง		
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข				
หมายเหตุ				
อุปกรณ์อื่นในสถานี				
1 Modem Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	13491E	
2 Data Logger -	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	101263	
3 Charger -	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
4 Solar Cell Sunterch	สภาพ/วัดค่า 18.35	หมายเลข S/N	-	
5 Battery Shimistu	สภาพ/วัดค่า 11.12	หมายเลข S/N	-	
6 Rain -	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาและสารสนเทศน้ำภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปัญญไย)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาและวิทยาการน้ำ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 14

สถานี N.7A
ที่ตั้ง อ. เมือง จ. พิจิตร
แม่น้ำ น่าน
Z.G. 26 ม.
พิกัด N 16.46953 E 100.33081
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 22-Dec-63
เครื่องวัด ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลอย
หมายเลขจิม 0856609102
เสาระดับอ่านค่าได้
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

นำรีโมทออกรีบูทเครื่องใหม่

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด ระดับน้ำอัตโนมัติ	แบบ	ลูกลอย	หมายเลข S/N
ยี่ห้อ Unidata			-
สภาพ ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปกติดี	การทำงาน	ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปกติดี	
ค่าของเครื่องวัด	ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ	ตรง	
ปรับเบสียง/แก้ไข			
หมายเหตุ			

อุปกรณ์อื่นในสถานี

	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
1 Modem Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N 13491E
2 Data Logger -	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N 101263
3 Charger -	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N -
4 Solar Cell Sunterch	สภาพ/วัดค่า 18.35	หมายเลข S/N -
5 Battery Shimistu	สภาพ/วัดค่า 11.12	หมายเลข S/N -
6 Rain -	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N -

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาและวิทยาการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ผลการตรวจสอบ




ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป



(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม



(นายอาทิตย์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสะพานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 12

สถานี Y.16
ที่ตั้ง อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก
แม่น้ำ ยม
Z.G. 31.63 ม.
พิกัด N 16.7587 E 100.11727
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 15-Dec-63
เครื่องวัด ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลุกลอย
หมายเลขซีม -
เสาระดับอ่านค่าได้
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

เดินสายท่อก๊าซไนโตรเจนใหม่ทั้งระบบ

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ Unidata
สภาพ ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปกติดี
ค่าของเครื่องวัด
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข
หมายเหตุ

แบบ ลุกลอย หมายเลข S/N -
การทำงาน ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปกติดี
ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modern Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2 Data Logger -	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3 Charger -	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4 Solar Cell Sunterch	สภาพ/วัดค่า 18.35	หมายเลข S/N	-
5 Battery Shimistu	สภาพ/วัดค่า 11.12	หมายเลข S/N	-
6 Rain -	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสะพานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปิญโญ)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 2

สถานี N.24A
ที่ตั้ง อ. วังทอง จ. พิจิตร
แม่น้ำ น่าน
Z.G.
พิกัด N 16.84722 E 100.51278
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 08-Dec-63
เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ bubble gauge
หมายเลขซีม 0879203665
เสาระดับอ่านค่าได้
สมุดบันทึกประจำสถานี

ภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

เดินสายต่อก๊าซไนโตรเจนใหม่ทั้งระบบ

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ -
สภาพ ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปกติดี
ค่าของเครื่องวัด
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข
หมายเหตุ

แบบ bubble gauge หมายเลข S/N -
การทำงาน ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปกติดี
ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0285
2 Data Logger -	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3 Charger -	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4 Solar Cell -	สภาพ/วัดค่า	18.35	หมายเลข S/N -
5 Battery -	สภาพ/วัดค่า	11.12	หมายเลข S/N -
6 Rain -	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปิญโญ)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ