

รายงานประจำเดือน พฤษจิกายน

แผนปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ามาตรฐาน ศูนย์พักพิงวิทยาลัยพระทานภาคเหนือตอนล่าง

ประจำเดือน : พฤศจิกายน

ลำดับที่	ภารกิจที่ปฏิบัติ	วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน H-83		X																														
2	ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน H-83			X																													
3	ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน H-99				X																												
4	ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน H-84					X																											
5	ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน H-84						X																										
6	อบรมงานโครงการเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน สสทก.							X																									
7	อบรมงานโครงการเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน สสทก								X																								
8	บำรุงซ่อมแซม S.3 S33									X																							
9	เก็บข้อมูลอ่างแม่สอ SW.15 SW16										X																						
10												X																					
11													X																				

ให้ทำรายงานทุกครึ่งหลังจากภารกิจ

ผ่าน

เห็นชอบ/อนุมัติ

(7555)
หัวหน้าทีมโครงการ

(0000)
หัวหน้าฝ่ายติดตาม

(0008)
ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสะพานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 33

สถานี S.33
ที่ตั้ง อ. หล่อมเก่า จ. เพชรบูรณ์
แม่น้ำ ป่าสัก
Z.G. 190.09 ม.
พิกัด N 17.00444 E 101.35278
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 12-Nov-63
เครื่องวัด #N/A
ติดตั้งแบบ #N/A
หมายเลขซิม #N/A
เสาระดับอ่านค่าได้
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด #N/A

แบบ

#N/A

หมายเลข S/N

#N/A

ยี่ห้อ #N/A

สภาพ ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปกติ

การทำงาน ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปกติ

ค่าของเครื่องวัด

ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ

ตรง

ปรับเปลี่ยน/แก้ไข

หมายเหตุ

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem #N/A

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

#N/A

2 Data Logger #N/A

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

#N/A

3 Charger #N/A

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

#N/A

4 Solar Cell #N/A

สภาพ/วัดค่า 18.35

หมายเลข S/N

#N/A

5 Battery #N/A

สภาพ/วัดค่า 11.12

หมายเลข S/N

#N/A

6 Rain #N/A

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

#N/A

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสะพานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสอบสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 20

สถานี S.3
ที่ตั้ง อ. ห่มสีก จ. เพชรบูรณ์
แม่น้ำ ป่าสัก
Z.G. 136.63 ม.
พิกัด N 16.78153 E 101.24667
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 12-Nov-63
เครื่องวัด ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ ลูกลอย
หมายเลขซีม -
เสาระดับอ่านค่าได้
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

เปลี่ยนซีมการวัดใหม่

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด ระดับน้ำอัตโนมัติ

แบบ

ลูกลอย

หมายเลข S/N

-

ยี่ห้อ Unidata

สภาพ ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปรกติดี

การทำงาน ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปรกติดี

ค่าของเครื่องวัด

ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ

ตรง

ปรับเปลี่ยน/แก้ไข

หมายเหตุ

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem Neon

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

-

2 Data Logger -

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

-

3 Charger -

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

-

4 Solar Cell Sunterch

สภาพ/วัดค่า

18.35

หมายเลข S/N

-

5 Battery Shimistu

สภาพ/วัดค่า

11.12

หมายเลข S/N

-

6 Rain Rain

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปัญญ)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสอบ
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ถูมน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก สสนก.

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาและพินิจทรัพยากรน้ำภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

#N/A

สถานี HR.084
ที่ตั้ง #N/A
แม่น้ำ #N/A
Z.G. #N/A
พิกัด #N/A
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 06-Nov-63
เครื่องวัด #N/A
ติดตั้งแบบ #N/A
หมายเลขซิม #N/A
เสาระดับอ่านค่าได้
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน :

ติดตั้งเสารับเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด #N/A

แบบ #N/A

หมายเลข S/N

#N/A

ยี่ห้อ #N/A

สภาพ ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปกติ

การทำงาน ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปกติ

ค่าของเครื่องวัด

ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ

ปรับเปลี่ยน/แก้ไข

หมายเหตุ

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1 Modem #N/A

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

#N/A

2 Data Logger #N/A

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

#N/A

3 Charger #N/A

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

#N/A

4 Solar Cell #N/A

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

#N/A

5 Battery #N/A

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

#N/A

6 Rain #N/A

สภาพ/วัดค่า

หมายเลข S/N

#N/A

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาและพินิจทรัพยากรน้ำภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(นายอาทิตย์ ปิยะ)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก สสนก.

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

สถานี HR.99
ที่ตั้ง
แม่น้ำ
Z.G.
พิกัด
วันที่ติดตั้ง

วันที่ 04-Nov-63
เครื่องวัด
ติดตั้งแบบ
หมายเลขซึม
เสาระดับอ่านค่าได้
สมุดบันทึกประจำสถานี

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน

ติดตั้งเสารับเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลเครื่องวัด		แบบ		หมายเลข S/N	
เครื่องวัดยี่ห้อ					
สภาพค่าของเครื่องวัด	ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปรกติดี	การทำงาน	ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปรกติดี		
ค่าของเครื่องวัด		ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ			
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข					
หมายเหตุ					
อุปกรณ์อื่นในสถานี					
1 Modem	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N		
2 Data Logger	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N		
3 Charger	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N		
4 Solar Cell	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N		
5 Battery	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N		
6 Rain	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N		

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ




ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

การดำเนินการต่อไป



(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม



(นายอาทิตย์ ปิยะพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสอบสถานีสนาม
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก สสนก.

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

#N/A			
สถานี HR.083	วันที่ 02-Nov-63		
ที่ตั้ง #N/A	เครื่องวัด #N/A		
แม่น้ำ #N/A	ติดตั้งแบบ #N/A		
Z.G. #N/A	หมายเลขซีม #N/A		
พิกัด #N/A	เสาระดับอ่านค่าได้		
วันที่ติดตั้ง	สมุดบันทึกประจำสถานี		

สภาพโดยทั่วไป	
ก่อน	หลัง
รายละเอียดการทำงาน :	ติดตั้งเสารับเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลเครื่องวัด			
เครื่องวัด #N/A	แบบ #N/A	หมายเลข S/N	#N/A
ยี่ห้อ #N/A			
สภาพ ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปรกติดี	การทำงาน ออนไลน์ส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์ปรกติดี		
ค่าของเครื่องวัด	ค่าระดับน้ำเมื่อเทียบกับเสาระดับ		
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข			
หมายเหตุ			
อุปกรณ์อื่นในสถานี			
1 Modem #N/A	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	#N/A
2 Data Logger #N/A	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	#N/A
3 Charger #N/A	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	#N/A
4 Solar Cell #N/A	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	#N/A
5 Battery #N/A	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	#N/A
6 Rain #N/A	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	#N/A

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ	
☒ ผ่านการตรวจสอบ	☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ
การดำเนินการต่อไป	
(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)	(นายอาทิตย์ ปัญญ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม	หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ