

แผนปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุงระบบโทรมาตร ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง

ประจำเดือน : มกราคม

มกราคม

[illegible]

ให้รายงานทบทวนครั้งหลังจากจบภารกิจ

ผ่าน

เห็นชอบ/อนุมัติ

()

ชวพร

()

พอสภาพเหนือตอล่าง

หัวหน้าฝ่ายติดตามฯ

(

หัวหน้าทีมโทรมาตร

หัวหน้าทีมโทรมาตร

หัวหน้าฝ่ายติดตามฯ

ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 18

สถานี : N.5A
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 34.50
พิกัด : Lat 16.79964 Long 100.23780
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 13/1/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0626052893
เสาระดับอ่านค่าได้ : 2.88
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 2.88
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	13500E
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	101072
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	ปรกติ	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 15

สถานี : N.7A
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.พิจิตร
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 26.00
พิกัด : Lat 16.46953 Long 100.33081
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 20/1/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0856609102
เสาระดับอ่านค่าได้ : 3.01
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 3.01
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	13491E
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	101263
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	ปรกติ	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 7

สถานี : Y.4
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.สุโขทัย
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 43.44
พิกัด : Lat 17.00653 Long 99.82208
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 27/1/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม : 0621733664
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.85
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : ขอมท่อเครื่องวัดระดับน้ำและตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 1.85
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	13505E
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	101277
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	ปรกติ	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 63

สถานี : Y.14
ที่ตั้ง : อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 65.10
พิกัด : Lat 17.59536 Long 99.71633
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 27/1/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 0.95
สมุดบันทึกประจำสถานี :


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : เปลี่ยนแบตเตอรี่

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 0.95
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Sommer	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	ปรกติ	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำป่าสัก
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Rada

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 21

สถานี : S.3
ที่ตั้ง : อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
แม่น้ำ : ป่าสัก
Z.G. : 136.63
พิกัด : Lat 16.78153 Long 101.24667
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 28/1/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : Rada
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 3.94
สมุดบันทึกประจำสถานี :


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : เปลี่ยนแบตเตอรี่และแผงโซลาร์เซลล์

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : summer
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 3.94
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mrl8	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	ปรกติ	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำ
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก สสนก.

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 128

สถานี : HR.089
ที่ตั้ง : อบต.ช้างตาอุด จ.เพชรบูรณ์
แม่น้ำ :
Z.G. :
พิกัด : Lat Long
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 28/1/68
เครื่องวัด :
ติดตั้งแบบ :
หมายเลขซึม :
เสาระดับอ่านค่าได้ :
สมุดบันทึกประจำสถานี :


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด :
ยี่ห้อ :
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด :
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ :
หมายเลข S/N :
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ :

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
2	Data Logger	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
3	Charger	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
4	Solar Cell	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N
5	Battery	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N
6	Rain	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำ
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 80

สถานี : SW.16
ที่ตั้ง : อ.แม่สอด จ.ตาก
แม่น้ำ :
Z.G. :
พิกัด : Lat Long
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 30/1/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซีม :
เสาระดับอ่านค่าได้ : ๐.25
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : ๐.25
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N :
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050270058
2	Data Logger	Sommer MRL-8	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	
3	Charger		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	
4	Solar Cell	ปรกติ	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฏา นานแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก สสนก.

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 96

สถานี : HR.081
ที่ตั้ง : อ.แม่สอด จ.ตาก
แม่น้ำ : สาละวิน
Z.G. : -
พิกัด : Lat - Long -
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 30/1/2568
เครื่องวัด : -
ติดตั้งแบบ : -
หมายเลขซีม : 0655130960
เสาระดับอ่านค่าได้ :
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : -
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด :
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ :

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	ปรกติ	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานแหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสอบ
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 38

สถานี : N.24A
ที่ตั้ง : อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 40.71
พิกัด : Lat 16.84722 Long 100.51278
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 31/1/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : bubble gage
หมายเลขเข็ม : 0879203665
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.46
สมุดบันทึกประจำสถานี :


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน :

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 1.46
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : bubble gage
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ :

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0285
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	ปรกติ	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ