

แผนปฏิบัติการ : งานซ่อมบำรุงระบบโทรมาตร ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคเหนือตอนล่าง


ประจำเดือน : ธันวาคม

ลำดับที่	ภารกิจที่ปฏิบัติ	วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี N.5A				X																												
2	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี N.27A					X																											
3	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี N.7A							X																									
4	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี N.12A-89									X																							
5	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี N.36-55-59-81											X																					
6	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.16-64												X																				
7	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.4-15																X																
8	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี S.3-4B Rain86-87																	X															
9	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.50-51 Rain70																		X														
10	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.40-42																				X												
11	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี P.50A-Rain75-78																								X								
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	

ให้ทำรายงานทุกครั้งที่ลงจากงานภารกิจ

ผ่าน

เห็นชอบ/อนุมัติ

()

หัวหน้าทีมโทรมาตร

()

หัวหน้าฝ่ายติดตาม

()

ผอ.ภาคเหนือตอนล่าง



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 17

สถานี : N.5A
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 34.50
พิกัด : Lat 16.79964 Long 100.23780
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 5/12/2567
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม : 0626052893
เสาระดับอ่านค่าได้ : 2.64
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 2.64
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	13500E
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	101072
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำนาน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 15

สถานี : N.27A
ที่ตั้ง : อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 38.43
พิกัด : Lat 17.03355 Long 100.19791
วันที่ติดตั้ง :


วันที่ : 6/12/2567
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 2.06
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 2.06
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี


1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน


ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ



(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม



(กฤษฎา นานแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 67

สถานี : N.12A
ที่ตั้ง : อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 69.00
พิกัด : Lat 17.73694 Long 100.53167
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 11/12/2567
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซิม : 061-0038124
เสาระดับอ่านค่าได้ : 2.43
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 2.43
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N : 14162371
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050428482
2	Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	12160187
3	Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AE003392700111
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฏา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 19

สถานี : N.81
ที่ตั้ง : อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 160.26
พิกัด : Lat 17.12861 Long 100.58806
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 12/12/2567
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.31
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 1.31
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาแหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 39

สถานี : N.36
ที่ตั้ง : อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 191.88
พิกัด : Lat 17.08500 Long 100.82472
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 12/12/2567
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม : 0610032769
เสาระดับอ่านค่าได้ : 2.83
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 2.83
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0246
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0422
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 41

สถานี : N.55
ที่ตั้ง : อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 182.83
พิกัด : Lat 17.25306 Long 100.62833
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 12/12/2567
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0610032926
เสาระดับอ่านค่าได้ : 2.16
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 2.16
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0230
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0429
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 43

สถานี : N.58
ที่ตั้ง : อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 208.36
พิกัด : Lat 17.14722 Long 100.93000
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 12/12/2567
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขชม : 0610032541
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.31
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 1.31
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0209
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0433
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 44

สถานี : N.59
ที่ตั้ง : อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 197.68
พิกัด : Lat 17.02861 Long 100.83778
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 12/12/2567
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0610032656
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.7
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 1.7
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0243
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0445
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาเหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 9


สถานี : Y.64
ที่ตั้ง : อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 32.51
พิกัด : Lat 16.76212 Long 100.12120
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 13/12/2567
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0622366302
เสาระดับอ่านค่าได้ : 4.34
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1



สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 4.34
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	13509E
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	101281
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสภานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 12


สถานี : Y.16
ที่ตั้ง : อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 31.63
พิกัด : Lat 16.75870 Long 100.11727
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 13/12/2567
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 5.23
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

①

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 5.23
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสภานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 7

สถานี : Y.4
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.สุโขทัย
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 43.44
พิกัด : Lat 17.00653 Long 99.82208
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 16/12/2567
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม : 0621733664
เสาระดับอ่านค่าได้ : 3.47
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 3.47
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	13505E
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	101277
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 8

สถานี : Y.15
ที่ตั้ง : อ.งิ้วราย จ.สุโขทัย
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 35.32
พิกัด : Lat 16.92750 Long 99.95944
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 16/12/2567
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0982836609
เสาระดับอ่านค่าได้ : 2.60
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 2.60
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	13512E
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	101284
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาเหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำป่าสัก
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 22

สถานี : S.4B
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
แม่น้ำ : ป่าสัก
Z.G. : 106.50
พิกัด : Lat 16.42333 Long 101.16222
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 18/12/2567
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 4.219999999999998
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 4.219999999999998
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงษ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

กฤษณะ

(กฤษณะ นาแหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำปิง
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 58

สถานี : P.50A
ที่ตั้ง : อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
แม่น้ำ : ปิง
Z.G. : 104.36
พิกัด : Lat 16.63944 Long 99.24194
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 25/12/2567
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0819709909
เสาระดับอ่านค่าได้ : 0.93
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 0.93
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0204
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ