

แผนปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุงระบบโทรมาตร ศูนย์อุทกวิทยาสภครพระพนาภาคเหนือตอนล่าง

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์


ลำดับที่	ภารกิจที่ปฏิบัติ	วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ติดต่อราชการ กทม.				X	X																										
2	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Sw15-16								X																							
3	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี N.24A									X																						
4	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.17 N88										X																					
5	ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ Y.50 สะพาน บ.ผ่านางาม													X																		
6	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.6-21-29-148																X															
7	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.4																	X														
8	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี S.51-52																			X												
9	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี 22A																				X											
10	ติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติระบบ Radar Sw.16																					X					X	X				
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																

ให้ทำรายงานทุกครั้งที่ลงจากภาระกิจ

ผ่าน

เห็นชอบ/อนุมัติ

()
หัวหน้าทีมโทรมาตร

()
หัวหน้าฝ่ายติดตามฯ

()
ผอ.ภาคเหนือตอนล่าง



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 71

สถานี : N.24A
ที่ตั้ง : อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 40.71
พิกัด : Lat 16.84722 Long 100.51278
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 11/2/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซิม : 061-0038249
เสาระดับอ่านค่าได้ :
สมุดบันทึกประจำสถานี :


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด :
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N : 11162346
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ :

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050433219
2	Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	9160134
3	Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AD003340530400
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 10

สถานี : Y.17
ที่ตั้ง : อ.สามง่าม จ.พิจิตร
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 31.49
พิกัด : Lat 16.50822 Long 100.20408
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 13/2/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ :
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด :
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ :

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 53

สถานี : N.8B
ที่ตั้ง : อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 19.80
พิกัด : Lat 16.04833 Long 100.37611
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 13/2/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0610032735
เสาระดับอ่านค่าได้ :
สมุดบันทึกประจำสถานี :


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด :
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ :

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0245
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาสแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำ
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 14

สถานี : Y.51
ที่ตั้ง : บ.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : ยม
Z.G. :
พิกัด : Lat Long
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 14/2/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : Rada
หมายเลขซีม :
เสาระดับอ่านค่าได้ : 7.12
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Summer
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด : 7.12
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : Rada
หมายเลข S/N :
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mrl-6	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N
2	Data Logger		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N
3	Charger		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N
4	Solar Cell	ปรกติ	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N
5	Battery		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N
6	Rain		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน


ผลการตรวจสอบ




ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ



(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม



(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 1

สถานี : Y.21
ที่ตั้ง : อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 114.46
พิกัด : Lat 17.79222 Long 99.78694
วันที่ติดตั้ง :


วันที่ : 18/2/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 0.40
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : ขุดดินออกจากโคนท่อและตรวจสอบบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด : 0.40
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	ปรกติ	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 2

สถานี : Y.29
ที่ตั้ง : อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 93.45
พิกัด : Lat 17.70444 Long 99.73806
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 18/2/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซึม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 0.10
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องวัดระดับน้ำชุดดินโคนท่อออกและตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด : 0.40
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ : น้ำไม่เข้าท่อ

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	ปกติ	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	ปกติ	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	ปกติ	สภาพ/วัดค่า	ปกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	ปกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	ปกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาทะลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 4

สถานี : Y.6
ที่ตั้ง : อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 59.00
พิกัด : Lat 17.43694 Long 99.78833
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 18/2/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : Rada
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.87
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : เปลี่ยนแบตเตอรี่และตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Summer
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด : 1.87
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : Rada
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Rada	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	ปรกติ	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 7

สถานี : Y.4
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.สุโขทัย
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 43.44
พิกัด : Lat 17.00653 Long 99.82208
วันที่ติดตั้ง :


วันที่ : 19/2/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม : 0621733664
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.34
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : ซ่อมแซมโครงสร้างท่อเครื่องวัดและตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด : 1.34
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	13505E
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	ปกติ	หมายเลข S/N	101277
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	ปกติ	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	ปกติ	สภาพ/วัดค่า	ปกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	ปกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	ปกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาเหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำ
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 79

สถานี : S.51
ที่ตั้ง : อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
แม่น้ำ : ป่าสัก
Z.G. :
พิกัด : Lat Long
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 20/2/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแส
ติดตั้งแบบ : Rada
หมายเลขซิม :
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.43
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : เปลี่ยนแบตเตอรี่ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Sommer MRL-6
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด : 1.43
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : Rada
หมายเลข S/N :
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem Mrl-6	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N
2	Data Logger Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N
3	Charger	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N
4	Solar Cell ปรกติ	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N
5	Battery	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N
6	Rain	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำป่าสัก
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 80

สถานี : S.52
ที่ตั้ง : อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
แม่น้ำ : ป่าสัก
Z.G. :
พิกัด : Lat Long
วันที่ติดตั้ง :


วันที่ : 20/2/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแส
ติดตั้งแบบ : Rada
หมายเลขซีม :
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.75
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : เปลี่ยนแบตเตอรี่ชาจเจอร์และตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Sommer MRL-6
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด : 1.75
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : Rada
หมายเลข S/N :
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
2	Data Logger Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ
3	Charger	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ
4	Solar Cell	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ
5	Battery	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ
6	Rain	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน่านาน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 70

สถานี : N.22A
ที่ตั้ง : อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 41.63
พิกัด : Lat 16.99833 Long 100.32639
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 21/2/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแส
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซีม : 061-0038180
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.78
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด : 1.78
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N : 21162546
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050384883
2	Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	11160160
3	Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AD003359220614
4	Solar Cell	ปรกติ	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำสาละวิน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 81

สถานี : Sw.16
ที่ตั้ง : อ.แม่สอด จ.ตาก
แม่น้ำ :
Z.G. :
พิกัด : Lat Long
วันที่ติดตั้ง :


วันที่ : 25-26/2/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซีม :
เสาระดับอ่านค่าได้ : 0.25
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : เก็บข้อมูลและตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด : 0.25
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ : ติดตั้งเครื่องใหม่

แบบ : Radar
หมายเลข S/N :
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N
2	Data Logger	Sommer MRL-8	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N
3	Charger		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N
4	Solar Cell	ปรกติ	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ