

แผนปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุงระบบโทรมาตร ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง


ประจำเดือน : มีนาคม

ลำดับที่	ภารกิจที่ปฏิบัติ	วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ติดตั้งระบบโทรมาตรสถานี SW.15-16				X																												
2	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี N.89					X																											
3	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี P26B-50A											X																					
4	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี SW.16												X																				
5	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี N24A																X																
6	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี M3A																	X															
7	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.51																		X														
8	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี SW.16																			X							X						
9	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.4																											X					
10	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี S.3																												X				
11	ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี N.60																				X								X				
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	


ให้ทำงานทุกครั้งหลังจากจบภารกิจ

ผ่าน

เห็นชอบ/อนุมัติ

()

หัวหน้าทีมโทรมาตร

()

หัวหน้าฝ่ายติดตาม

()

ผอ.ภาคเหนือตอนล่าง



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำสาละวิน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 79

สถานี : Sw.15
ที่ตั้ง : อ.แม่สอด จ.ตาก
แม่น้ำ : สาละวิน
Z.G. :
พิกัด : Lat Long
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 5/3/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซีม :
เสาระดับอ่านค่าได้ : 0.28
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : เก็บข้อมูลระดับน้ำและตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ : ปกติ
ค่าของเครื่องวัด : 0.28
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ : -

แบบ : Radar
หมายเลข S/N :
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
2	Data Logger	Sommer MRL-8	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
3	Charger		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปกติ	หมายเลข S/N -
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปกติ	หมายเลข S/N -
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำ
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 24

สถานี : N.89
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. :
พิกัด : Lat Long
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 6/3/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม :
เสาระดับอ่านค่าได้ : 0.75
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : เปลี่ยนเครื่องวัดระดับน้ำและตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 0.76
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : -0.01
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N :
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี


1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
2	Data Logger		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
3	Charger		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
5	Battery		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
6	Rain		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N


สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ


(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม


(กฤษฎา นานาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำปิง
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 60

สถานี : P.50A
ที่ตั้ง : อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
แม่น้ำ : ปิง
Z.G. : 104.36
พิกัด : Lat 16.63944 Long 99.24194
วันที่ติดตั้ง :


วันที่ : 12/3/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0819709909
เสาระดับอ่านค่าได้ : 0.78
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : เปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์และตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 0.95
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : -0.17
หมายเหตุ : น้ำไม่เข้าท่อ

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0204
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก สุ่มน้ำปิง
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 57

สถานี : P.26B
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
แม่น้ำ : ปิง
Z.G. : 84.11
พิกัด : Lat 16.45722 Long 99.45639
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 12/3/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 0.45
สมุดบันทึกประจำสถานี :


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Embes
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด :
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 03
หมายเหตุ : น้ำไม่เข้าท่อ

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี


1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-


สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ


(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม


(กฤษฎา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 38

สถานี : N.24A
ที่ตั้ง : อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 40.71
พิกัด : Lat 16.84722 Long 100.51278
วันที่ติดตั้ง :


วันที่ : 18/3/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : bubble gage
หมายเลขซีม : 0879203665
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.25
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : ใส่ระบบท่อก๊าซไนโตรเจนและตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Blink
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 1.25
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : bubble gage
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0285
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฏา นานแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 42

สถานี : N.43A
ที่ตั้ง : อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 50.06
พิกัด : Lat 16.69222 Long 100.67086
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 19/3/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0610032848
เสาระดับอ่านค่าได้ : 3.83
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 3.83
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0248
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0447
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานแหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำ
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 14

สถานี : Y.51
ที่ตั้ง : อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ :
Z.G. :
พิกัด : Lat Long
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 20/3/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม :
เสาระดับอ่านค่าได้ : 7.20
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 7.20
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N :
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
2	Data Logger		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
3	Charger		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
5	Battery		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
6	Rain		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำป่าสัก
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 21

สถานี : S.3
ที่ตั้ง : อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
แม่น้ำ : ป่าสัก
Z.G. : 136.63
พิกัด : Lat 16.78153 Long 101.24667
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 27/3/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : Rada
หมายเลขซิม : 0610032892
เสาระดับอ่านค่าได้ : 3.06
สมุดบันทึกประจำสถานี :


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Summer
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด :
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 3.06
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mri8	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 17

สถานี : N.60
ที่ตั้ง : อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 48.50
พิกัด : Lat 17.41444 Long 100.12361
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 28/3/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 2.24
สมุดบันทึกประจำสถานี :


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 2.24
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 7

สถานี : Y.4
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.สุโขทัย
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 43.44
พิกัด : Lat 17.00653 Long 99.82208
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 26/3/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0621733664
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.24
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : เปลี่ยนแบตเตอรี่และตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 1.24
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	13505E
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	101277
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ