

แผนปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุงระบบโทรมาตร ศูนย์สหวิทยาเขตประสานภาคเหนือตอนล่าง

ประจำเดือน : สิงหาคม

ลำดับที่	ภารกิจที่ปฏิบัติ	วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี S.53-S.3			X																													
2	ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานีและเปลี่ยนแบตเตอรี่ N.22A-27A-36-55-58-				X																												
3	ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี P.15 P.16					X																											
4	ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานีและเปลี่ยนแบตเตอรี่ N.5A Y.64 Y.50 Y.51											X																					
5	ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.21-29-148-6A-4													X	X																		
6	ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานีและเปลี่ยนแบตเตอรี่ N.43A N.8B N.7A Y.52																	X															
7	ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานีและเปลี่ยนแบตเตอรี่ P.2A P.12C W.4A W.2																		X														
8	ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.50 Y.16																			X													
9	ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานีและเปลี่ยนแบตเตอรี่ P.7A-15-16-268-50A-																				X												
10	ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี N.73																								X								
11	ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี N.43A Y.51																								X								
12	ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี SW.15 SW.16																									X							
13	ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี P.2A																										X						
14	ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี M.43A Y.51																												X				
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	

ให้ทำรายงานทุกครึ่งหลังจากจบภารกิจ

ผ่าน

เห็นชอบ/อนุมัติ

()

หัวหน้าทีมโทรมาตร

()

หัวหน้าฝ่ายติดตามฯ

()

ผอ.ภาคเหนือตอนล่าง



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำป่าสัก
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 81

สถานี : S.3
ที่ตั้ง : อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
แม่น้ำ : ป่าสัก
Z.G. : 136.63
พิกัด : Lat 16.78157 Long 101.24667
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 4/8/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 4.37 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 4.37 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N : 50150022
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050268375
2	Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	42150054
3	Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AC003325531403
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปกติ ✓	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปกติ ✓	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปกติ ✓	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำป่าสัก
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 20

สถานี : S.53
ที่ตั้ง : อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
แม่น้ำ : ป่าสัก
Z.G. : 136.63
พิกัด : Lat 16.78153 Long 101.24667
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 4/8/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซึม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.43 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 1.43 ม.
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 68

สถานี : N.22A
ที่ตั้ง : อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 41.63
พิกัด : Lat 16.99833 Long 100.32639
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 5/8/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซิม : 061-0038180
เสาระดับอ่านค่าได้ : 0.49 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 0.49 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N : 21162546
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050384883
2	Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	11160160
3	Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AD003359220614
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาสแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 41

สถานี : N.55
ที่ตั้ง : อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 182.83
พิกัด : Lat 17.25306 Long 100.62833
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 5/8/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0610032926
เสาระดับอ่านค่าได้ : 3.38 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 3.38 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0230
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0429
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน


ผลการตรวจสอบ




ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ



(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม



(กฤษฎา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 70

สถานี : N.27A
ที่ตั้ง : อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 38.43
พิกัด : Lat 17.03355 Long 100.19791
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 5/8/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซิม : 061-0038306
เสาระดับอ่านค่าได้ : 5.67 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ : ประกติ
ค่าของเครื่องวัด : 5.67 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N : 14162374
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050434019
2	Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	11160168
3	Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AE003392700097
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาสแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 73

สถานี : N.36
ที่ตั้ง : อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 191.88
พิกัด : Lat 17.08500 Long 100.82472
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 5/8/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซีม : 061-0038508
เสาระดับอ่านค่าได้ : 4.28 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 4.28 ม.
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N : 11162355
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050473827
2	Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	11160175
3	Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AE003392700093
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฏา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำปิง
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 53

สถานี : P.15
ที่ตั้ง : อ.คลองคลุ้ง จ.กำแพงเพชร
แม่น้ำ : ปิง
Z.G. : 51.56
พิกัด : Lat 16.21661 Long 99.72111
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 6/8/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : -
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 0.78 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 0.78 ม.
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี


1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-


สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ


(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม


(กฤษฎา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำปิง
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 54

สถานี : P.16
ที่ตั้ง : อ.ชาณุวรลักษณบุรี จ.กำแพงเพชร
แม่น้ำ : ปิง
Z.G. : 39.78
พิกัด : Lat 16.06500 Long 99.86028
วันที่ติดตั้ง :


วันที่ : 6/8/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : -
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.25 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 1.25 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 9

สถานี : Y.64
ที่ตั้ง : อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 32.51
พิกัด : Lat 16.76212 Long 100.12120
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 13/8/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0622366302
เสาระดับอ่านค่าได้ : 6.75 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ประกติ
ค่าของเครื่องวัด : 6.75 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	13509E	
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	101281	
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฏา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 17

สถานี : N.5A
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 34.50
พิกัด : Lat 16.79964 Long
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 13/8/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม : 0626052893
เสาระดับอ่านค่าได้ : 6.74 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 6.74 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	13500E
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	101072
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 30

สถานี : Y.51
ที่ตั้ง : อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 22.28
พิกัด : Lat 16.21167 Long 100.41694
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 13/8/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0614136384
เสาระดับอ่านค่าได้ : 9.05 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ประกติ
ค่าของเครื่องวัด : 9.05 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	13495E
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	101267
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานา)

(กฤษฎา นานา)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 66

สถานี : Y.50
ที่ตั้ง : อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 22.28
พิกัด : Lat 16.21167 Long 100.41694
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 13/8/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซิม : 061-0038056
เสาระดับอ่านค่าได้ : 5.52 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 5.52 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N : 21162549
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050272112
2	Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	10160150
3	Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AE003392700073
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน


ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ



(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม



(กฤษฎา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 30

สถานี : Y.51
ที่ตั้ง : อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 22.28
พิกัด : Lat 16.21167 Long 100.41694
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 13/8/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0614136384
เสาระดับอ่านค่าได้ : 9.05 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 9.05 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	13495E
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	101267
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 1

สถานี : Y.21
ที่ตั้ง : อ.วังชิ้น จ.แพร่
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 114.46
พิกัด : Lat 17.79222 Long 99.78694
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 14/8/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีมี : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 0.27 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 0.27 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N :-
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 2

สถานี : Y.29
ที่ตั้ง : อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 93.45
พิกัด : Lat 17.70444 Long 99.73806
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 14/8/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 0.10 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 0.10 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 3

สถานี : Y.26
ที่ตั้ง : อ.เถิน จ.ลำปาง
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 100.38
พิกัด : Lat 17.32200 Long 99.45000
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 14/8/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.49 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 1.49 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 7

สถานี : Y.4
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.สุโขทัย
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 43.44
พิกัด : Lat 17.00653 Long 99.82208
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 15/8/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม : 0621733664
เสาระดับอ่านค่าได้ : 4.81 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 4.81 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	13505E	
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	101277	
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 51

สถานี : N.8B
ที่ตั้ง : อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 19.80
พิกัด : Lat 16.04833 Long 100.37611
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 18/8/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0610032735
เสาระดับอ่านค่าได้ : 12.98 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 12.98 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี


1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0245
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-


สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ


(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม


(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำปิง
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 52

สถานี : P.12C
ที่ตั้ง : อ.สามเงา จ.ตาก
แม่น้ำ : ปิง
Z.G. : 129.00
พิกัด : Lat 17.23756 Long 99.02622
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 19/8/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : -
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.23 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 1.23 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0183
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำวัง
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 89

สถานี : W.4A
ที่ตั้ง : อ.สามเงา จ.ตาก
แม่น้ำ : วัง
Z.G. : 130.00
พิกัด : Lat 17.20742 Long 99.09931
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 19/8/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซีมี : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 4.49 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 4.49 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050348607
2	Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	10160140
3	Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AD00334053087
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาคแหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำวัง
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 90

สถานี : W.23
ที่ตั้ง : อ.สามเงา จ.ตาก
แม่น้ำ : วัง
Z.G. : 141.29
พิกัด : Lat 17.36661 Long 99.11353
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 19/8/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 3.70 ม.
สมุดบันทึกประจำวัน : เล่มที่ 1


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ : ประกติ
ค่าของเครื่องวัด : 3.70 ม.
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี


1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050243535
2	Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	7160096
3	Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AC003325531430
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ประกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ประกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ประกติ	หมายเลข S/N	-


สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ


(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม


(กฤษฎา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำปิง
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 91

สถานี : P.2A
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.ตาก
แม่น้ำ : ปิง
Z.G. : 104.00
พิกัด : Lat 16.85417 Long 99.12278
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 19/8/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.50 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ : ประกติ
ค่าของเครื่องวัด : 1.50 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050348607
2	Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	18160199
3	Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AC003325531431
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ประกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ประกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ประกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 50

สถานี : N.73
ที่ตั้ง : อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ์
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 684.52
พิกัด : Lat 16.56917 Long 100.89167
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 24/8/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : -
หมายเลขซึม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.96 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : เปลี่ยนก๊าซไนโตรเจน

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 1.96 ม.
ปรับเปลี่ยน/แก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 40

สถานี : N.43A
ที่ตั้ง : อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 50.06
พิกัด : Lat 16.69222 Long 100.67086
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 28/8/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0610032848
เสาระดับอ่านค่าได้ : 5.23 ม.
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 5.23 ม.
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : 0.00ม.
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0248
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0447
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงษ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานแหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ